

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Васин Андрей Алексеевич
Должность: Директор
Дата подписания: 10.05.2021 14:25:35
Уникальный программный ключ:
024351b057f52db077c71d3580e1dae6e821f4efae47ac2d950c802e684

edf2

УТВЕРЖДАЮ

Васин А.А.
«17» марта 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1 /2020

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебное здание №2
1.2. Адрес объекта: 420076 Республика Татарстан, г. Казань ул. Алтынова д.4
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2443,9 кв.м.
- часть здания пристрой к жилому, - этажное общая площадь - кв.м
1.4. Год постройки здания 1960 год, последнего капитального ремонта 1985 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020г, капитального 2020г

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Казани (филиал СамГУПС в г. Казани)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 443066, г. Самара, ул. Свободы, д. 2В
1.7.1 Фактический адрес: 420076, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Алтынова, д. 4
1.8. Основание для пользования объектом: Свидетельство о государственной регистрации права №16-16/001-16/097/003/2015-1043/2 от 08.05.2015
1.9. Форма собственности: право оперативного управления
1.10. Территориальная принадлежность: Республика Татарстан
1.11. Вышестоящая организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443066, г. Самара, ул. Свободы, д. 2В

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образовательная деятельность
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность: по основным образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительным профессиональным образовательным программам
2.3 Форма оказания услуг: очная, заочная
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: с 16 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
2.6 Плановая мощность: 800 чел
(количество обслуживаемых в день)
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусный маршрут №№ 36, 46, 72, 104- остановка «Железнодорожный техникум»

Троллейбус, трамвай, метро: нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; не регулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2016

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. **Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: _____

в рамках исполнения: _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется: _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «13» марта 2020г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1/2020 от «13» марта 2020г.,

УТВЕРЖДАЮ

Рясин А.А.
«17» марта 2020г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1 /2020

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебное здание №2
1.2. Адрес объекта: 420076 Республика Татарстан, г. Казань ул. Алтынова д.4
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2443,9 кв.м.
- часть здания пристрой к жилому, - этажное общая площадь - кв.м
1.4. Год постройки здания 1960 год, последнего капитального ремонта 1985 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020г, капитального 2020г

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Казани (филиал СамГУПС в г. Казани)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 443066, г. Самара, ул. Свободы, д. 2В
1.7.1 Фактический адрес: 420076, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Алтынова, д. 4
1.8. Основание для пользования объектом: Свидетельство о государственной регистрации права №16-16/001-16/097/003/2015-1043/2 от 08.05.2015
1.9. Форма собственности: право оперативного управления
1.10. Территориальная принадлежность: Республика Татарстан
1.11. Вышестоящая организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443066, г. Самара, ул. Свободы, д. 2В

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образовательная деятельность
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность: по основным образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительным профессиональным образовательным программам
2.3 Форма оказания услуг: очная, заочная
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: с 16 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
2.6 Плановая мощность: 800 чел
(количество обслуживаемых в день)
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусный маршрут №№ 36, 46, 72, 104- остановка «Железнодорожный техникум»

Троллейбус, трамвай, метро: нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; не регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2016

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:


№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано НЕТ

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ


Директор
Масин А.А.
«14» марта 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №1
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1 /2020

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебное здание №2
1.2. Адрес объекта: 420076 Республика Татарстан, г. Казань ул. Алтынова д.4
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2443,9 кв.м.
- часть здания пристрой к жилому, - этажное общая площадь - кв.м
1.4. Год постройки здания 1960 год, последнего капитального ремонта 1985 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020г, капитального 2020г

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Казани (филиал СамГУПС в г. Казани)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 443066, г. Самара, ул. Свободы, д. 2В
1.7.1 Фактический адрес: 420076, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Алтынова, д. 4
1.8. Основание для пользования объектом: Свидетельство о государственной регистрации права №16-16/001-16/097/003/2015-1043/2 от 08.05.2015
1.9. Форма собственности: право оперативного управления
1.10. Территориальная принадлежность: Республика Татарстан
1.11. Вышестоящая организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443066, г. Самара, ул. Свободы, д. 2В

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образовательная деятельность
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность: по основным образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительным профессиональным образовательным программам
2.3 Форма оказания услуг: очная, заочная
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: с 16 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
2.6 Плановая мощность: 800 чел
(количество обслуживаемых в день)
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусный маршрут №№ 36, 46, 72, 104- остановка «Железнодорожный техникум»

Троллейбус, трамвай, метро: нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; не регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2016

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение № фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) _____;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 1 л.
на 2 л.
на 2 л.
на 1 л.
на 2 л.
на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте: Учебное здание №2
филиала СамГУПС в г. Казани

на 10 л.

Руководитель рабочей группы

Директор филиала СамГУПС в Казани

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

зам. директора по АХЧ

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Директор по развитию ООО «Дарман» Махмудов Р.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Начальник отдела по социальной адаптации
инвалидов ТРО ВОИ РТ Н.С. Бакина

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Учебное здание №2 филиала СамГУПС в г. Казани,

адрес: 420076, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Алтынова, д.4

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1. Вход на земельный участок, приспособляемого объекта не оборудован доступными для МГН элементами информации об объекте СП 59.1330.2016 п.п. 5.1.1 2. В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу СП 59.1330.2016 п. 6.5	К, Г, С, О	1. Установить стенд с тактильной информацией об объекте (вывеска, мнемосхема, знаки доступности) 2. табличку возле главного входа с указанием направления движения для инвалида колясочника к ближайшему доступному входу. Установить на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола	текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	4				не нуждается
1.3	Лестница (наружная)	нет					
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	есть	2,3		К, Г, С, О		не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В	2,3,4	текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Прилегающая территория доступна частично всем

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 /2020 от «13» марта 2020 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Учебное здание №2 филиала СамГУПС в г. Казани,
адрес: 420076, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Алтынова, д.4
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1,4,6,9	Отсутствуют горизонтальные части поручня, которые должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м	С	Должны быть завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	20	Поручни и ограждение пандуса не соответствует СП59.13330.2016 п.п.5.1.15 Имеются неровности основания пандуса	К	Вдоль обеих сторон пандуса необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м и 0,7 м и расположены в одной вертикальной плоскости. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. Поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. Восстановить основание пандуса (замазать швы и неровности). Длина непрерывного марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон - не круче 1:20 (5%). Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.	текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	6,9		Г,О,С		не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть	7	Входная дверь для инвалидов-колясочников не соответствует требованиям СП59.13330.2016 п.п.6.1.5	К,Г,О,С	Предусмотреть смотровую панель, заполненную прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины	текущий ремонт

						полотна в сторону дверной ручки.	
2.5	Тамбур	есть					не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Входа (входов) в здание	ДЧ-В	1,4,6,7,9,20	текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно. **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход доступен частично всем

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Учебное здание №2 филиала СамГУПС в г. Казани,

адрес: 420076, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Алтынова, д.4

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	10,12, 14,15, 16,17,18		К, О, С, Г		не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	19	В пределах одного марша ступени различаются по высоте 0,15-0,18м. Поручни на лестничной площадке не соответствуют СП 59.1330.2016 пп 6.2.11 и пп 6.2.12	К, О, С	Выводить подступенки по высоте в пределах одного марша. Подступенки должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м). Заменить имеющееся ограждение на ограждения с поручнями или закрепить поручни на имеющееся ограждение на высоте 0,9м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. Поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями	текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть		Имеется гусеничный подъемник	К	Необходимо обучить персонал правилам обращения с людьми с инвалидностью. Необходимо вести журнал контроля исправности гусеничного подъемника.	индивидуальное решение с ТСР
3.5	Дверь	есть	11,13, 17,23,24	пороги более 0.014м СП59.13330.2016 п.п.6.2.4	К, О, С	Понизить пороги до 0,014м или установить приставной пандус	текущий ремонт

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	II	пороги более 0,014м СП59.13330.2016 п.п.6.2.4	К, О, С	Понизить пороги до 0,014м или установить приставной пандус	текущий ремонт
-----	--	------	----	---	---------	---	----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания	ДЧ-В	10,11,12,13,14,15,16,17,18 19,23,24	текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения доступны частично всем

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Учебное здание №2 филиала СамГУПС в г. Казани,

адрес: 420076, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Алтынова, д.4

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	18		К, О, Г, С		не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	нет					
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	25	Высота окна гардероба более 0,8-0,85м. СП59.13330.2016 п.п.8.1.7	К, О	Понизить окно приёма верхней одежды до 0,8-0,85м от уровня пола. Выдача одежды через дверь	индивидуальное решение с ТСР
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-В	18,25	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения доступны частично всем

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Учебное здание №2 филиала СамГУПС в г. Казани,
адрес: 420076, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Алтынова, д.4
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	21,22,24	Размеры универсальной кабины 1,7х2,5м. Унитаз расположен таким образом, что препятствует размещению кресла-коляски сбоку от него. При текущей расстановке оборудования в кабине отсутствует свободное пространство диаметром 1,4м для разворота кресла-коляски. Выключатель расположен на высоте 1,5-1,6м от уровня пола	К, О	Расширить помещение универсальной кабины до 2,2х2,25м. При текущих размерах необходимо добиться свободного пространства диаметром 1,4м для разворота кресла-коляски. Для этого сместить унитаз ближе к стене вправо (ближе к гигиеническому душу). Заменить раковину размером меньше и сместить максимально вправо (расстояние между раковиной и боковой стеной не менее 0,2м). Поручень вокруг раковины заменить на прямые настенные поручни и закрепить над раковиной (вертикально по обоим краям). Разместить выключатель на высоте 0,85-1,1м	капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			К, О		не нуждается
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			К, О		не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-В	21,22,24	капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны частично всем

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Учебное здание №2 филиала СамГУПС в г. Казани,
адрес: 420076, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Алтынова, д.4
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	1,2, 5,6, 8,9, 10,23,24	есть		К,О,Г		не нуждается
6.2	Акустические средства	10	есть		С		не нуждается
6.3	Тактильные средства	4,5,8,9, 10,12- 18,23,24	есть		С		не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДЧ-В	1,2,4,5,6,8,9,10,12- 18,23,24	не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Система информации на объекте доступна частично всем

Фото 1



Фото 2



Фото 3




Фото 4



Фото 5




Фото 6




Фото 7




Фото 8



Фото 9




Фото 10



Фото 11




Фото 12




Фото 13




Фото 14



Фото 15




Фото 16



Фото 17




Фото 18



Фото 19




Фото 20



Фото 21



Фото 22




Фото 23



Фото 24




Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28



Фото 29



Продукты
прошуровано 27 мест

